

第一報

区分	請負	No.	種別	電気	傷害程度	重傷(確認中)		
発生日(曜日)		平成29年 3月 7日(火)		時間	11時45分頃 (確認中)	天候	くもり	
災害発生事業所		渋谷支社配電建設G			場所	渋谷区渋谷4-1-21		
被災者	氏名	被災者A	性別	男	年齢	27歳	経験年数	0年 3ヶ月
	所属・会社	B(株)				業態	配電	
	傷害の状況	重傷(確認中)		全治等	確認中		本社主管部	配電部
件名	計器失効替工事の際に誤って短絡して火傷							
発生状況	<p>作業員(被災者A)は、現場(被災場所)のマンションへ到着し、9時40分頃から管理会社(被災者B※別途公衆災害で第一報)のもと、動力計器9個の失効替作業に着手した。</p> <p>11時45分頃、被災者Aは9個目の計器取り替え中に短絡を発生させ、被災した。また、被災者Aの後方(約1.5m)で立会していた被災者Bも被災した。</p> <p>日赤医療センターに搬送され、被災者Bは治療を受けた。 被災者Aは都立広尾病院に転送された。</p>							
参考事項	<p>○被災者の服装および装備： 作業服(上・下)・安全帽(防アーク面の使用状態確認中)・ 作業用手袋(低圧手袋の使用状況確認中)</p> <p>○携行品：ペンチ、無停電工具、脚立、</p> <p>○体調の状況：(確認中)</p> <p>○被災者の傷害：顔右半分(火傷Ⅱ度)、右手甲(火傷Ⅲ度)、入院2週間程度</p>							
再発防止に向けての検討等								
過去の主な類似災害	<p>H28.9.5 低圧動力計器失効替工事中短絡による右腕火傷(請負No.49)</p> <p>H27.11.26 計器新設工事における短絡による火傷(請負No.92)</p>							

※ 網掛けの項目については記入不要

第一報

区分	公衆	No.		種別	電気		傷害程度	不明	
発生日(曜日)		平成29年 3月 7日(火)			時間	11時45分頃 (確認中)	天候	くもり	
災害発生事業所		渋谷支社配電建設G			場所	渋谷区渋谷4-1-21			
被災者	氏名	被災者B	性別	男	年齢	50歳代 (想定)	経験年数		
	所属・会社	管理会社 S(株)					業態	配電	
	傷害の状況	顔(火傷Ⅰ)、唇(火傷Ⅱ弱)		全治等	確認中		本社主管部	配電部	
件名	計器失効替工事の立会時に短絡により火傷								
発生状況	<p>作業者(被災者A※別途請負災害で第一報)は、現場(被災場所)のマンションへ到着し、9時40分頃から管理会社立会(被災者B)のもと、動力計器9個の失効替作業に着手した。</p> <p>11時45分頃、被災者Aは9個目の計器取り替え中に短絡を発生させ、被災した。 また、被災者Aの後方(約1.5m)で立会していた被災者Bも被災した。</p> <p>日赤医療センターに搬送され、被災者Bは治療を受けた。</p> <p>被災者Aは都立広尾病院に転送された。</p>								
参考事項	被災者Bの治療状況:ステロイド軟膏塗布。唇は通院要と診断。								
再発防止に向けての検討ポイント等									
過去の主な類似災害	<p>H28.9.5 低圧動力計器失効替工事中短絡による右腕火傷(請負No.49)</p> <p>H27.11.26 計器新設工事における短絡による火傷(請負No.92)</p>								

※ 網掛けの項目については記入不要

